

抚顺县应急管理局行政处罚决定信息公示（2026 年 105 号）

序号	行政处罚决定日期	执法主体	执法对象	违法事实	执法依据	行政处罚决定
1	2026 年 7 月 16 日	抚顺县应急管理局	抚顺市金丰矿业勘查有限公司	通过检查通风机运行记录，通风机开停时间与井下员工作业时间严重不符，造成井下工作面长时间处于无风作业状态。	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条、非煤矿山安全监管行政处罚裁量规则（试行）地下矿山重大事故隐患第四十五项。	对生产经营单位处人民币肆万元整（¥40，000.00）的行政处罚。